



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Управление надзорной деятельности и
профилактической работы**

**Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по Алексеевскому,
Киквидзенскому и Молодзинскому районам**

ул. Латыча 3 ст. Преображенская, Киквидзенский район
Волгоградской области, 403221

Тел./факс

E-mail: spid.403221@mchs.gov.ru

Заместителю директора
ГБССУ СО ГПВИ
«Мачешанский ДПИ»

О.Г. Феденко

ул. Больничная, 10, с. Мачеха,
Киквидзенский район
Волгоградской области, 403232

12.05.2021 г. №4-27-92

На № _____ от _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 021-5/2021-4

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения**

ст. Преображенская

12 мая 2021 года

В период: 12 и 28 апреля 2021 г. проведена проверка в отношении государственного бюджетного специализированного стационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Мачешанский дом – интернат для престарелых и инвалидов» (далее - ГБССУ СО ГПВИ «Мачешанский ДПИ»); ОГРН 1023405770706; ИНН 3411014566 по адресу: Волгоградская область, Киквидзенский район, село Мачеха, улица Больничная, 10, на предмет соблюдения требований законодательства в области пожарной безопасности, в ходе которой установлено, что заместитель директора ГБССУ СО ГПВИ «Мачешанский ДПИ» Феденко Ольга Геннадьевна (согласно приказу ГБССУ СО ГПВИ «Мачешанский ДПИ» о приеме работника на работу № 164 – к от 07.06.2017 года) 28 апреля 2021 года в 16 часов 00 минут допустила невыполнение требований пожарной безопасности.

В соответствии с абз 2 п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – Правила противопожарного режима в РФ) обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования.

В соответствии с п. 6 приказа МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» противопожарный инструктаж проводится администрацией (собственником) организаций по специальным программам пожарной безопасности работников организаций (далее - специальные программы) и в порядке, определяемом администрацией (собственником) организации (далее - руководителем организации).

В соответствии с п. 53 приказа МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» согласование специальных программ иных организаций осуществляется структурными подразделениями соответствующих территориальных органов МЧС России, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора, или структурными подразделениями соответствующих специальных или воинских подразделений федеральной противопожарной службы, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора, созданных в целях организации профилактики и тушения пожаров в закрытых административно - территориальных образованиях, особо важных и режимных организациях.

В нарушение указанных норм программы проведения противопожарных инструктажей не согласованы с территориальным органом МЧС России, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора.

В соответствии с пп. «в» п. 35 Правил противопожарного режима в РФ запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами.

В нарушение указанных норм в здании гаража в помещении №7 согласно техническому паспорту на здание допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.

В соответствии с п. 36 Правил противопожарного режима в РФ на объекте защиты обеспечивается наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.

В нарушение указанных норм в здании гаража не обеспечено наличие соответствующих знаков пожарной безопасности, обозначающих места расположения огнетушителя и ручного пожарного извещателя.

В соответствии с пп. «е» п. 35 Правил противопожарного режима в РФ запрещается размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы.

В нарушение указанных норм в здании гаража в помещении №2 согласно техническому паспорту на здание под электрическим щитом допущено размещение горючих материалов (штабелей деревянных досок).

В соответствии с п. 36 Правил противопожарного режима в РФ на объекте защиты обеспечивается наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.

В нарушение указанных норм на 1-м этаже здания прачечной не все места расположения ручных пожарных извещателей и огнетушителей обозначены соответствующими знаками пожарной безопасности.

В соответствии с пп. «к» п. 16 Правил противопожарного режима в РФ запрещается устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы.

В нарушение указанных норм в здании прачечной допущено хранение вещей (пластиковые ведра, хозяйственный инвентарь) под лестничным маршем.

В соответствии с абз. 1 п. 54 Правил противопожарного режима в РФ на объекте защиты организуются работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

В нарушение указанных норм в здании прачечной второй шлейф на приемно-контрольном приборе системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре выдает неисправность.

В соответствии с п. 36 Правил противопожарного режима в РФ на объекте защиты обеспечивается наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.

В нарушение указанных норм в здании котельной не обозначены соответствующими знаками пожарной безопасности места расположения огнетушителей.

В соответствии с абз. 1 п. 60 Правил противопожарного режима в РФ объект защиты обеспечивается первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

В нарушение указанных норм в здании склада не произведена своевременная замена (перезарядка) огнетушителя № 45, о чем свидетельствует показание манометра огнетушителя.

В соответствии с п. 36 Правил противопожарного режима в РФ на объекте защиты обеспечивается наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.

В нарушение указанных норм в здании жилого корпуса №1 не обозначены соответствующими знаками пожарной безопасности места расположения ручных пожарных извещателей, расположенных: в подвальном помещении здания; у служебного выхода на крыльцо с пандусом.

Тем самым, допущено невыполнение требований пожарной безопасности, за что ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность – нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса об административных правонарушениях РФ и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи.

Проведенная проверка показала, что ответственными должностными лицами, в том числе заместителем директора ГБССУ СО ГПВИ «Мачешанский ДПИ» Феденко Ольгой Геннадьевной не надлежащим образом выполняются требования пожарной безопасности.

Следовательно, ответственным лицом игнорируются требования законодательства в сфере пожарной безопасности, что отрицательно влияет на безопасность и здоровье граждан.

Указанные нарушения стали возможными в связи с ненадлежащим выполнением своих должностных обязанностей, на которое возлагалась ответственность за выполнение требований норм и правил.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 КоАП РФ,

НЕОБХОДИМО:

Принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в том числе:

1. Принять меры по устранению вышеуказанных нарушений норм и правил пожарной безопасности, вплоть до полного устранения.

2. Обеспечить надлежащий контроль за выполнением требований пожарной безопасности на объекте защиты.

3. Провести внеплановый инструктаж по соблюдению мер пожарной безопасности в организации.

О результатах рассмотрения представления сообщить в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Алексеевскому, Киквидзенскому и Новоаннинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Волгоградской области в письменной форме в установленный законом **месячный срок**.

Государственный инспектор Алексеевского,
Киквидзенского и Новоаннинского районов
Волгоградской области по пожарному надзору
лейтенант внутренней службы



Л.М.Чудина

Представление получил:

12.05.2022

(дата)

М-

(подпись)

Феденко О.Г.

(инициалы и фамилия)